

Председатель ЧГОО
«Спортивный клуб инвалидов города Череповца»

«16» _____ 2016 г.
И.Ю. Веселова



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 165


1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Череповецкий многопрофильный колледж» (общекитие; четырехэтажное здание для проживания иногородних студентов и сирот, здесь же располагается мелпункт для оказания медицинской помощи студентам и учебная библиотека)
- 1.2 Адрес объекта: 162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Гоголя, д. 27
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание: общежитие 4 этажа, 3101,9 кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 26824 кв. м
- 1.4 Год постройки здания 1972 г., последнего капитального ремонта 1972 г.
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____ 2020 г., капитального _____ - _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Череповецкий многопрофильный колледж» (БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж»)
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Гоголя, д. 27
- 1.8 Основания для пользования объектом: (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11 Властвующая организация (наименование): Департамент образования Вологодской области
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 160012, г. Вологда, ул. Козленская, д. 114

УТВЕРЖДАЮ
Директор
«Череповецкий колледж»
С.А. Мартынов
«16» _____ 2016 г.



2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказания услуг: образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) очное обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов, специалистов среднего звена; по дополнительным программам профессионального обучения, по дополнительным общеобразовательным программам

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 150 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Автобусы №8, 38, 3 до остановки ул. Химиков.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 159 м

3.2.2 время движения (пешком): 3.5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: склон под коляску без преграды)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет бортиков)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (К)	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	ДУ
4	с нарушением зрения (С)	ВНД

5	С нарушением слуха (Г)	ДУ
---	------------------------	----

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Фактическая доступность для инвалидов			
		на кресло-коляске (К)	С поражением опорно-двигательного аппарата (О)	С поражением зрения (С)	С поражением слуха (Г)
1	Вход (входы) в здание	-	-	-	+
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-	-	-	-
3	Зона обслуживания	-	-	-	-
4	Санитарно-гигиеническое помещения	-	-	-	+
5	Система информации и связи (на всех зонах)	-	-	-	-
6	Территория объекта	-	-	-	-

* таблицу заполнять на каждый элемент. Доступные элементы отметить знаком «+»

4. Заключение о доступности для инвалидов объекта

Степень доступности объекта здравоохранения и социального обслуживания	Фактическая доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен				
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация				
Объект не доступен, требуется адаптация	+	+	+	+

* Доступный элемент отметить знаком «+»

5. Объект социальной инфраструктуры (отметить знаком «х»):
 полностью доступен для инвалидов всех категорий- ☐

Доступен для инвалидов категорий: К

☐

О

☐

С

☐

Г

☐

Паспорт составлен на основании анкеты № 16361 от « 16 » 03 2020 г.
Дата составления паспорта « 16 » 03 2020 г.

Лица, проводившие обследование объекта:

Председатель комиссии:



С.А. Мартынов

Члены комиссии:



Ж.Ю. Васильева



И.В. Иванова



И.А. Шаргин



О.В. Хазова



О.А. Комарова



Н.Ю. Веселова

ПРИЛОЖЕНИЕ (К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 165)

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

3.4.1 Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

Поз.	Основные показатели доступности <u>объекта</u> для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий <u>доступности объекта</u> для инвалидов
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет технической возможности
2	Сменные кресла-коляски	Нет
3	Адаптированные лифты	Нет
4	Поручни	Нет
5	Пандусы	Нет
6	Подъёмные платформы(аппарели)	Нет
7	Раздвижные двери	Нет
8	Доступные входные группы	Частично
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Частично
10	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	Нет
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Нет
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выпуклыми рельефно - точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет
14	Иные	

3.4.2. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности предоставляемых услуг для инвалидов

Поз.	Основные показатели доступности предоставляемой услуги для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности предоставляемой услуги для инвалидов
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной в них форме информации о правилах предоставления услуги в том числе: - об оформлении необходимых для получения услуги документов; - о совершении или других необходимых для получения услуги действий.	Нет
2	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да
3	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Да
4	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Да
5	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Частично
6	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет
7	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Да
8	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет
9	Адаптация официального сайта организации, предоставляющей услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Да
10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет
11	Иные	-
12		


3.5.5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

Поз.	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения <u>объекта</u> в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки (до 2030)
	Оборудование санузла для инвалидов с учетом установки знака доступности помещения и кабины для инвалидов, реконструкции ширины дверного проема входа в санузел, установки универсальной кабины, создание зоны для кресла-коляски рядом с унитазом, установки опорных поручней у унитаза, установки опорного поручня у раковины, создания тактильной направляющей полосы к писсуару, осязаемой ногой или тростью, установки аварийной кнопки вызова с выводом в комнату охраны; установка индивидуального пикафов для одежды в раздевалной.	2030
1	Создание рельефной (тактильной) полосы перед маршем лестниц 1 этажа, межэтажными лестницами	2027
2	Реконструкция высоты порога тамбура наружного входа	2028
3	Установка кнопки вызова персонала для сопровождения инвалидов	2029
4	Установка при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации,	
5	плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне	2029

Поз.	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения <u>порядка предоставления услуг</u> в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки (до 2030)
1	Обеспечение доступности с помощью персонала организации	2025
2	Инструктирование (обучение) персонала организации	2025

3	Размещение информации о порядке обеспечения доступа в здание инвалидам и другим маломобильным гражданам	2023-2025
---	---	-----------

**** С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта и порядка предоставления услуги, для инвалидов (из таблиц п.3.4.1. и п.3.4.2.)**



АНКЕТА обследования доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры № 165А

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Череповецкий многопрофильный колледж» (общежитие; четырёхэтажное здание для проживания иногородних студентов и сирот, здесь же располагается пункт для оказания медицинской помощи студентам и учебная библиотека)
- 1.2 Адрес объекта: 162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Гоголя, д. 27
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание: общежитие 4 этажа, 3101,9 кв. м
-часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 26824 кв. м
- 1.4 Год постройки здания 1972 г., последнее капитального ремонта 1972 г.
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____ 2020 г., капитального _____ - _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Череповецкий многопрофильный колледж» (БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж»)
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Гоголя, д. 21
- 1.8 Основания для пользования объектом: (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования Вологодской области

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 160012, г. Вологда, ул. Козленская, д.114

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказания услуг: образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) очное обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов, специалистов среднего звена. по дополнительным программам профессионального обучения, по дополнительным общеобразовательным программам

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушением слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 150 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Автобусы №8, 38, 3 до остановки ул. Химиков,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 159 м

3.2.2 время движения (пешком): 3,5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: склон под коляску без поребриды)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет бордюров)

1. НАРУЖНЫЕ ВХОДЫ. ВХОДНАЯ ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ (для доступа в зону оказания услуги)

№№	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов,	Норматив доступность, установленный для	Фактическая величина,	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии

помещений по плану БТИ		для которых установлен норматив	инвалидов, в единицах измерения	наличие	нормативы: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
1.1.	Крыльцо или входная площадка				
	Высотка площадки		норматив не установлен	отсутствует	-
	Габариты площадки, ширина × глубина	К	не менее 220×220 см	-	-
	Поручни (отражение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	отсутствуют	-
	Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	есть	-
1.2.	Навес				
	Навес для защиты входной площадки от осадков с водоотводом	К, О, С, Г	наличие	есть	-
1.3	Пандус наружного входа				
	Ширина марша при одностороннем движении	К	не менее 100 см	-	-
	Уклон	К	Н/Л не более 1/12 (8%)	-	-
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	-	-
	Разворотные площадки:	К	не менее 150×150 см	-	-
	• внизу, ширина × глубина • промежуточная с поворотом направления движения, ширина × глубина • промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см	К	наличие	-	-
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	не менее 60 см	-	-
	Бортики по продольным краям пандуса, высота	К, О, С	не менее 5 см	-	-
	Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	-	-
1.4.	Поручни отражения пандуса (с двух сторон), а также отражения входной площадки				
	Поручни непрерывные:	К, О, С	наличие	-	-
	• высота от поверхности передвижения • высота от поверхности передвижения • горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с нетравмирующим	К, О	не менее 30 см	-	-

	Окончанием						
	Просвет между поручнем и стеной	К, О	не менее 5 см	-	-		
1.5.	Лестница наружного входа						
	Ширина марша	О, С	не менее 135 см	-	-	-	
	Высота ступени	О, С	не более 15 см	-	-	-	
	Глубина проступи	О, С	не менее 30 см	-	-	-	
	Уклон марша	О, С	не более 1/2	-	-	-	
	Единообразная геометрия ступеней (кроме рисунка нижней ступени первого марша)	С	наличие	-	-	-	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз, ширина	С	не менее 60 см	-	-	-	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	-	-	-	
	Дополнительные раздельительные поручни при ширине лестницы 2,5 и более	О, С	наличие	-	-	-	
	Закругленные ребра ступени с радиусом не более 5 см	О, С, Г	наличие	-	-	-	
	Нескользящее при намокании покрытие	О, С, Г	наличие	-	-	-	
1.6.	Поручни ограждения лестницы						
	Поручни с двух сторон непрерывные:	О, С	наличие	-	-	-	
	• высота от поверхности передвижения • высота дополнительного поручня в ДУ • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	85-95 см 50 см не менее 30 см	-	-	-	
	Бортики по краям марша не менее 2 см, если не соприкасается со стеной	О, С	наличие	-	-	-	
1.7.	Гамбур						
	Габариты, глубина× ширина	К, О	не менее 180×220 см	есть	-	-	
	Высота порогов	К, О	не более 2,5 см	5см	реконструкция	-	
	Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	есть	-	-	
1.8.	Двери наружные						
	Ширина дверного проема в свету	К, О	не менее 90 см	120 см	-	-	
	Форма ручки двери П - образная или иная, позволяющая управлять одной рукой	К, О	наличие	есть	-	-	

	Доводчик, усилие	К, О	не более 2,5 Кгс	Есть, 2,5 Кгс	-
	Петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто»	К, О	наличие	отсутствуют	-
	Задержка автоматического закрывания двери	К, О	не менее 15 сек.	15 сек.	-
	Прозрачная противоударная смотровая панель, высота от уровня пола	К, О, С	30-90 см	отсутствует	-
	Противоударная полоса, высота от уровня пола	К, О, С	не менее 30 см	отсутствует	-
	Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала - высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола	К, О, С	120-50 см	отсутствует	-
	Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	С	наличие	есть	-
	Вращающиеся двери и турникеты	К, О, С, Г	не допускаются	отсутствуют	-
1.9.	Двери внутренние (кроме технических помещений)				
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	К, О, С, Г	наличие	есть	-
	Ширина дверного проема в свету	К, О	не менее 90 см	135 см	-
	Форма ручки двери П - образная или иная, позволяющая управлять одной рукой	К, О, С	наличие	есть	-
	Доводчик, усилие	К, О	не более 2,5 Кгс	отсутствует	-
	Петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто»	К, О	наличие	отсутствует	-
	Задержка автоматического закрывания двери	К, О	не менее 15 сек.	отсутствует	-
	Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала - высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола	К, О, С	120-150 см	отсутствует	-
	Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	С	наличие	есть	-
1.10.	Пандус, поручни и ограждения при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более				
	Ширина марша при одностороннем движении	К	не менее 100 см	-	-
	Уклон	К	Н/Л не более 1/12 (8%)	-	-

	Высота одного подъема	К	не более 80 см	-	-
	Разворотные площадки: • внизу, ширина × глубина • промежуточная с поворотом направления движения, ширина × глубина • промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см	К К К	не менее 150×150 см не менее 150×150 см наличие	- 	-
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	не менее 60 см	-	-
	Бортики по продольным краям пандуса, высота	К, О, С	не менее 5 см	-	-
	Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	-	-
	Поручни непрерывные: • высота от поверхности передвижения • высота от поверхности передвижения • горизонтальные завершения поручней вверх и вниз, с нетравмирующим окончанием	К, О, Г К О К, О	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см	- 	-
	Просвет между поручнем и стеной	К, О	не менее 5 см	-	-
1.11.	Лестница, поручни и ограждения при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более				
	Ширина марша	О, С, Г	не менее 135 см	200	-
	Высота ступеней	О, С, Г	не более 15 см	15	-
	Глубина проступи	О, С, Г	не менее 30 см	30	-
	Уклон марша	О, С, Г	не более 1/2	1/2	-
	Единообразная геометрия ступеней (кроме рисунка нижней ступени первого марша)	С	наличие	есть	-
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз, ширина	С	не менее 60 см	отсутствует	создание
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	есть	-
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 250 см и более	О, С	наличие	-	-
	Закругленные ребра ступени с радиусом не более 5 см	О, С, Г	наличие	отсутствуют	-
	Нескользящее при намокании покрытие	О, С, Г	наличие	отсутствует	-

	Поручни с двух сторон непрерывные: • высота от поверхности передвижения • высота дополнительного поручня в ДУ • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С О, С	наличие 85-95 см 50 см не менее 30 см	отсутствуют	-
	Бортики по краям марша не менее 2 см, если не соприкасается со стеной	О, С, Г	наличие	-	-
1.12.	Платформа подъемная для инвалидов (при перепаде уровней пола в помещениях при отсутствии пандуса - по техническим условиям на установку)				
	Наружный подъемник вертикальный (В)	К, О	наличие	-	-
	Наружный подъемник наклонный (Н)	К, О	наличие	-	-
	Мобильный гусеничный подъемник (М)	К	наличие	-	-
	Разворотные площадки	К	не менее 150×150 см	-	-

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
2.1.	Коридоры/холлы/галереи т.п.				-
	Ширина пути движения: • при одностороннем движении • при встречном движении • с оборудованием и мебелью	К К К	не менее 150 см не менее 180 см не менее 120 см	200 см 180 см 120 см	- - -
	Разворотные площадки, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	150×150 см	-
	Глубина зоны перед дверью при открывании: • «от себя»	К К К	наличие не менее 120 см не менее 150 см	есть 120 200	-

	«на себя»				
	Место отдыха и ожидания (не менее одного на этаже, не реже, чем через 25 м): - Расстояние от сидения до полосы движения - глубина × ширина	О К	наличие не менее 60 см 150×90 см	есть 60 150×90	-
	Ширина коридора или перехода в другое здание	К	не менее 200 см	200 см	-
	Выступы в зоне движения (на высоте от 70 до 200 см от уровня пола)	К	не более 10 см	отсутствуют	-
	Выступы для устройств (информация, указатели, реклама) на отдельно стоящей опоре	К	не более 30 см	отсутствуют	-
	Закругление краев конструктивных вертикальных элементов в зоне движения	К	наличие 60 см	отсутствуют	-
	Рифленая контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед поворотом и перед дверями, ширина	С	(допускаются световые маячки)	отсутствуют	-
	Ширина коридоров (и пандусов), используемых для эвакуации (для вновь разрабатываемых типовых, повторно применяемых и индивидуальных проектов)	К	180 см	220 см	-
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	отсутствуют	-
2.2.	Лестница междуэтажная (в зону оказания услуги)				
	Ширина марша	О, С	не менее 135 см	125 см	-
	Высота ступени	О, С	не менее 15 см	13 см	-
	Глубина проступи	О, С	не менее 30 см	25 см	-
	Рельефное обозначение номера этажа на поручне	С	наличие	отсутствуют	-
	Уклон марша	О, С	не более 1 / 2	1 / 2	-
	Контрастная окраска верхней и нижней ступеней	С	наличие	есть	-
	Рельефная (тактильная) полоса перед входом на лестницу (дверным проемом и пандусом), ширина	С	60 см	отсутствует	создание

	Поручни с двух сторон непрерывные:	О, С	наличие	наличие 100 см	-
	• высота от поверхности передвижения	О, С	85-95 см	отсутствует	
	• высота дополнительного поручня в ДУ	О, С	50 см	отсутствует	
	• горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см	отсутствуют	
	Отражение под первым маршем, высота в свету	О, С	не менее 190 см	отсутствует	-
	Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зону оказания услуги)				
2.3.	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги				
	Кабина:	К	наличие	-	-
	• габариты, ширина× глубина	К	не менее 140×110 см		
	• ширина дверного проема в свету	К	не менее 80 см		
	• поручни	О	наличие		
	• задержка времени автоматического закрытия дверей	К, О, С, Г	от 15 сек.		
	• световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие		
	• рельефные указатели на панели управления	С	наличие		
	• высота расположения панели управления	К	90-110 см		
2.4.	Площадка перед лифтом				
	Габариты, ширина× глубина	К, О	не менее 150×150 см	-	-
	Световая и звуковая информация о движении лифта	С	наличие	-	-
	Номер этажа напротив лифта	К, О, С, Г	наличие	-	-
	Рельефный указатель номера этажа на кнопке вызова	С	7,5 см	-	-
2.5.	Пандус междуэтажный				
	Ширина марша	К	не менее 100 см	-	-
	Уклон	К	Н/Л не более 1/12 (8%)	-	-
	Разворотные площадки внизу и вверху, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	-	-
	Поручни с двух сторон непрерывные:	К, О, С	наличие	-	-

	• высота от поверхности передвижения • высота от поверхности передвижения • горизонтальные завершения внизу и вверх	К О	70 см 85-90 см 30 см		
2.6.	Пандус переносной	К	наличие	-	-
2.7.	Платформа (подъемник) для инвалидов:	К, О, С	наличие	-	-
	• вертикальный подъемник (В) • наклонный подъемник (Н) • мобильный подъемник (ступенеход) (М)	К, О К, О К, О	наличие наличие наличие		
	Эскалатор, траволатор	К, О, С, Г	наличие	-	-
	Габариты разворотной площадки, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	-	-

3. ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
3.1.	Помещения различного функционального назначения				
	Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	150×150 см	-
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	136 см	-
3.2.	Обслуживание через окно/ прилавок №				
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	-	-
	Габариты зоны обслуживания, ширина× глубина	К	не менее 90×150 см	-	-
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/ прилавков				

3.3. Обслуживание в кабине №					
Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	132 см	-	
Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	120 см	-	
Зона для кресла-коляски, ширина× глубина	К	не менее 150 ×150 см	150 ×150 см	-	
Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	75 см	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
3.4. Обслуживание с перемещением по маршруту №					
Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	-	-	
Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см	-	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов движения					
3.5. Кабина индивидуального обслуживания №					
Габариты кабины, ширина× глубина	К	не менее 160×180 см	-	-	
Место для сидения	О	наличие	-	-	
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	-	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					

4. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
4.1. Санузел					
	Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	150×150 см	-

Знак доступности помещения и кабины для инвалидов	К, О	наличие	отсутствует	установка
Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету	К	не менее 90 см	76	реконструкция
Универсальная кабина	К, О	не менее 1 ед.	отсутствует	установка
Габариты кабины, глубина× ширина	К	не менее 180×165 см	-	-
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом, ширина× глубина	К	не менее 80× 120 см	80× 120 см	-
Опорные поручни у унитаза, в том числе откидные	К	наличие	отсутствуют	установка
Крючки для костылей у унитаза: • Высота от поверхности передвижения • выступ	О, К О О	наличие 120 см 12 см	отсутствуют	-
Зона для кресла-коляски у раковины ширина× глубина	К	не менее 130×85 см	130×85 см	-
Опорный поручень у раковины, высота	О	75- 85 см	отсутствует	установка
Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	отсутствует	установка
Установка аварийной кнопки вызова с выводом в комнату охраны, дежурного	К, О, С, Г	наличие	отсутствует	установка
4.2. Раздевалочные и душевые				
Зоны для маневрирования кресла- коляски, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	150×150 см	-
Место для хранения кресла- коляски	К	наличие	есть	-
Индивидуальный шкаф для одежды (не менее двух) высотой не более 170 см, для инвалидов, пользующихся креслом-коляской, высотой не более 130 см	К, О	наличие	отсутствуют	установка
Скамьи длиной не менее 300 см, шириной не менее 70 см и высотой не более 50 см со свободным пространством вокруг для подъезда кресла-коляски (или вдоль одной из стен - размером не менее 60×250 см)	К, О	наличие	есть	-
Душевая кабина с габаритами 180×180 см	К, О	наличие	В наличии	-

	(закрытая) или 120×90 см (открытая и со сквозным проходом или кабина полулуша)				
--	--	--	--	--	--

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	К, О, С, Г	наличие	есть	-
	Надписи: • высота от поверхности передвижения • высота прописных букв • освещенность	К, О, С, Г К, С, Г С С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	есть 140 см 7.5 см отсутствует	-
	Указатели, пиктограммы: • высота от поверхности передвижения • высота прописных букв • освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	есть 200 см 7.5 см отсутствует	-
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота от поверхности передвижения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • маркировка на кнопках управления лифта • маркировка на поручнях лестниц • маркировка на кабинах санитарно-	С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие	отсутствуют	-

	Бытовых помещений	С	наличие		
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одного	отсутствуют	-
	Телефоны с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одного	отсутствуют	-
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) на высоте 80 см (В)	К	наличие	отсутствуют	-
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	есть	-
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м*	С	наличие	-	-
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	С, Г	наличие	-	-
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	С, Г	наличие	-	-

*Только для объектов государственного (муниципального) управления, социального обслуживания, здравоохранения.

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
6.1.	Зоны обслуживания				
	Вход на территорию:	К, О	не менее 90 см	200 см	-
	• ширина прохода, калитки, проема в ограждении • знак доступности учреждения	К	наличие	отсутствует	
6.2.	Открытые автостоянки				

	Автостоянка для посетителей	К, О	наличие	отсутствует	-
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	-	-
	Доля машиномест для инвалидов	К, О	не менее 10 %	-	-
	Размер места со специальным знаком	К	350×500 см	-	-
6.3.	Путь к главному (специализированному) входу в здание				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 180 см	350 см	-
	Указатели направления движения	К, О, Г	наличие	-	-
	Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию	К, О, С, Г	наличие	-	-
	Места отдыха: через 200 м	К, О, С, Г	наличие	-	-
6.4	Открытая лестница				
	Высота подъема	О	справочно	-	-
	Поручни:	О	наличие 85-90 см	-	-
	• высота от поверхности передвижения • горизонтальные завершения внизу иверху, с нетравмирующим окончанием	К, О	не менее 30 см	-	-
	Дополнительные раздельные поручни при ширине лестницы 2,5 м и более	О, С	наличие	-	-
	Рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз, ширина	С	60 см	-	-
	Контрастная окраска первой и последних ступени	С	наличие	-	-
6.5.	Пандус				
	Ширина марша при одностороннем движении	К	не менее 100 см	-	-
	Уклон	К	Н/Л не более 1/12 (8%)	-	-
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	-	-
	Разворотные площадки:			-	-
	• внизу, ширина× глубина • промежуточная с поворотом направления движения, ширина× глубина • промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см	К К К	не менее 150×150 см не менее 150×150 см наличие	-	-
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	не менее 60 см	-	-

Бортики по продольным краям пандуса, высота	К	не менее 5 см	-	-
Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	-	-

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на входной группе наружных входов – 1.7. реконструкция высоты порога тамбура наружного входа; 1.11. создание рельефной (тактильной) полосы перед маршем лестниц 1 этажа.

в санитарно-гигиенических помещениях – 4.1. оборудование санузла для инвалидов с учетом установки знака доступности помещения и кабины для инвалидов, реконструкции ширины дверного проема входа в санузел, установки универсальной кабины, создание зона для кресла-коляски рядом с унитазом, установки опорных поручней у унитаза, установки опорного поручня у раковины, создания тактильной направляющей полосы к писсуару, оштукатуренной ногой или тростью, установки аварийной кнопки вызова с выводом в комнату охраны; 4.2. установка тактильных указателей для сиденья в раздевальном.

Дата, проводившие обследование объект:

Председатель комиссии: С.А. Мартышов

Члены комиссии:

Ж.Ю. Васильева

И.В. Иванова

И.А. Шаргин

О.В. Хазова

О.А. Комарова

Н.Ю. Веселова

Дата проведения обследования: «16» 03 2020 г.

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
3. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов- из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетировемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.